


締付工具取付時の注意事項



①ハンドルを180°回して支持ボルトを緩めます。
ボルトは、バネの力で押し出されます。

②支持ボルトをボアに押し入れて、
ハンドルを180°回してロックさせます。

ハンドルは、樹脂製の為 必要以上の力を加えると故障の原因になります。

支持ボルトは通常バネの力で押し出されますが、
支持ボルトが、本体より抜けない場合はハンドルを緩め反対方向からピンを押して下さい。